


Innenraumgestaltung St. Joseph Greifswald



Ambo

Qualität fällt zu sonstiger Ausstattung ab. Neugestaltung empfohlen

Kredenz



Osterleuchter

Empfehlung: zum Gesamtkonzept passende Gestaltung



Mutter Gottes

& Opferlichtständer Standort klären

Seitenkapelle

Nutzungsvorschläge erarbeiten

Informations- und Präsentationsmaterial

Figur des Auferstandenen Standort festlegen



Beleuchtung

Anpassung Altarraumbeleuchtung empfohlen



Kreuzdarstellung

Tabernakel

Ewiges Licht

Platzierung prüfen

Teppich

Notwendigkeit prüfen

Vortragekreuz

Überarbeitung empfohlen

Taufbecken


Standort klären

Sedilien

Gesamtkonzept erforderlich

Bodenbelag

nur Instandsetzung



Unter der Empore

Nutzungen und Möblierungen prüfen

